

Taryfikator kar umownych z nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ.
1	Brak obudowy ścian pionowych wykopu lub zastosowanie niewłaściwej.	500
2	Obciążenie gruntu w pobliżu krawędzi wykopu sprzętem, urobkiem materiałami.	100
3	Brak ogrodzenia i oznakowania wykopu.	500
4	Brak właściwych zejść do wykopu, prawidłowych przejść oraz dojść do stanowisk pracy	500
5	Niewłaściwe umocnienie ścian wykopu, brak deski krawężnikowej przy krawędzi wykopu	500
6	Zastosowanie sprzętu mechanicznego do kopania wykopów bez rozpoznania uzbrojenia podziemnego	500
7	Stosowanie nieprawidłowo skonstruowanych rusztowań (np. nieodpowiednie podesty robocze, bez poręczy ochronnych, poręczy pośrednich, krawężników, drabinek w pionach komunikacyjnych	500
8	Niewłaściwe posadowienie i kotwienie rusztowań	500
9	Wykonywanie robót z drabin w złym stanie technicznym, nieoznaczonych znakiem bezpieczeństwa i nie posiadających ważnego certyfikatu uprawniającego do takiego oznaczenia.	500
10	Stosowanie drabin niezgodnie z ich przeznaczeniem	500
11	Brak zabezpieczenia otworów w murach i stropach	1000
12	Brak zabezpieczenia balustradami biegów i podestów schodów	500
13	Nieoznaczenie znakami bezpieczeństwa lub barwami bezpieczeństwa miejsc niebezpiecznych np. spadające elementy, uwaga zagrożenie, itp.	500
14	Wykonywanie prac bez odpowiedniego sprzętu chroniącego pracowników przed upadkiem z wysokości np. bariery ochronne przy obwodzie dachu itp.	1000
15	Brak wyznaczonych i uporządkowanych przejść oraz ciągów komunikacyjnych	500
16	Nieporządek na pomostach roboczych np. zalegający gruz, rozlana zaprawa murarska	500
17	Prowadzenie robót na rusztowaniach jednocześnie w kilku poziomach w jednym pionie (stanowisko pod stanowiskiem)	500 od osoby
18	Brak wyznaczonej strefy niebezpiecznej przy robotach wykonywanych na wysokości	500
19	Brak daszków ochronnych nad wejściami lub ich niewłaściwe wykonanie (szerokość, wytrzymałość).	500
20	Brak właściwego oświetlenia i oznakowania strefy niebezpiecznej.	500
21	Używanie daszków ochronnych, jako pomostów roboczych lub miejsc do składowania materiałów i sprzętu.	500
22	Brak siatek ochronnych na rusztowaniach ustawionych przy przejściach przejazdach np. przy ulicach lub tam gdzie ustalono ich używanie.	500
23	Brak lub nieużywanie przez pracowników środków ochrony osobistej w tym m.in. słuchawek ochronnych chroniących przed hałasem, rękawic antywibracyjnych, okularów ochronnych, hełmów ochronnych przeciw uderzeniowych, półmasek przeciwpyłowych, odzieży i obuwia roboczego i innych ochron przewidzianych do stosowania w czasie pracy.	500 od osoby
24	Brak wyznaczonej strefy niebezpiecznej w pobliżu napowietrznych linii energetycznych.	500

25	Niewentylowanie lub niedostateczne wentylowanie pomieszczeń, w których prowadzone są prace malarskie.	200
26	Używanie niesprawnych technicznie maszyn, urządzeń i narzędzi lub nieoznaczonych znakiem bezpieczeństwa, nie spełniających wymagań minimalnych dla maszyn i urządzeń.	500
27	Stosowanie maszyn i urządzeń technicznych nie posiadających odpowiednich certyfikatów bezpieczeństwa, decyzji Urzędu Dozoru Technicznego o dopuszczeniu do eksploatacji.	1000
28	Obsługiwanie przez pracowników maszyn, urządzeń i sprzętu bez odpowiednich dodatkowych kwalifikacji np. obsługa zagęszczarki do gruntu.	500
29	Dopuszczenie do wykonywania robót wymagających dodatkowych kwalifikacji przez osobę nie posiadającą stosownych kwalifikacji potwierdzonych dokumentami	1000
30	Nieprzestrzeganie zasad składowania materiałów budowlanych np. zbyt wysokie stosy, zastawianie przejść dróg komunikacyjnych	500
31	Niespełnienie wymagań bezpieczeństwa dotyczących składowania i użytkowania butli z gazami technicznymi.	500
32	Przy występowania wysokiej temperatury niezapewnienie pracownikom napojów chłodzących.	200 od osoby
33	Niezapewnienie pracownikom odpowiedniej odzieży i obuwia roboczego w zależności od warunków panujących w czasie wykonywania prac budowlanych.	200 od osoby
34	Nie prowadzenie okresowej kontroli skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i stanu izolacji przewodów, elektronarzędzi.	500 od urządzenia
35	Eksploatowanie niesprawnych technicznie maszyn, urządzeń, narzędzi, przewodów i przedłużaczy elektrycznych, rozdzielnic.	500 od osoby
36	Brak pomiarów ochrony przeciwpożarowej eksploatowanych maszyn, urządzeń i narzędzi ręcznych.	500 od urządzenia
37	Stosowane substancje i preparaty chemiczne nieprawidłowo przechowywane (magazynowane) brak kart charakterystyk substancji chemicznych.	500 zł od preparatu
38	Brak lub niesprawny, niedostępny sprzęt przeciwpożarowy.	300
39	Używanie przez pracowników uszkodzonych lub zniszczonych lub nieposiadających ważnych atestów/certyfikatów/badań środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.	500 od osoby
40	Brak lub nieudostępnianie pracownikom instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu określonych prac w tym bezpieczna praca i obsługa maszyn i urządzeń.	100 od instrukcji
41	Nieład i nieporządek na stanowiskach pracy w ramach realizowanego przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu np. duże ilości gruzu, śmieci odpadów itp.	500
42	Wykonywanie robót w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia lub życia . Lekceważenie zagrożeń, brawura.	1000 od osoby
43	Brak oznakowania i skutecznego zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych oraz prac stwarzających szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia w szczególności prac wykonywanych na wysokościach, w wykopach.	1000
44	Stosowanie niebezpiecznych narzędzi , urządzeń, sprzętu i maszyn oraz sposobów wykonywania prac w sposób niebezpieczny.	500 od osoby
45	Spożywanie na terenie budowy alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających lub stwierdzenie iż pracownik jest pod wpływem spożycia alkoholu lub środków odurzających.	Usunięcie z placu budowy 500 od osoby
46	Nieaktualizowanie niezwłocznie lub brak wykazu osób kierowanych do prac na placu budowy.	100 od osoby
47	Brak wykonywania stałego nadzoru nad osobami wykonującymi prace	2000

	budowlane/rozbiórkowe na rzecz Wykonawcy.	
48	Niezapewnienie pracownikom pomieszczeń szatni, jadalni, nieutrzymywanie pomieszczeń w odpowiednim stanie higieniczno sanitarnym.	500
49	Niestosowanie się do poleceń wydawanych przez kierownictwo budowy lub służbę BHP	1000
50	Naruszenie zasad BHP, w tym określonych w BIOZ, IBWR, Minimalnych wymagań BHP	1000 za każde naruszenie
51	Rażące naruszenie zasad BHP, w tym określonych w BIOZ, IBWR, Minimalnych wymagań BHP	2000 za każde naruszenie usunięcie z placu budowy
52	Niesegregowanie śmieci	500
53	Palenie wyrobów tytoniowych w miejscach poza strefami wyznaczonymi	100